

Service Bulletin



Nr. / no. **004-2018**

Erstellt am / made on: **20-03-2018**

Geräte/devices

<input type="checkbox"/> KD1x1	<input type="checkbox"/> KD2x2	<input type="checkbox"/> KD3x3	<input type="checkbox"/> KD3x3-F	<input type="checkbox"/> KD4x4	<input type="checkbox"/> KD4x4-F	<input type="checkbox"/> KDB/KDD
<input type="checkbox"/> HD Etronic I	<input type="checkbox"/> HD Etronic II	<input type="checkbox"/> HDE	<input type="checkbox"/> HDE-F	<input type="checkbox"/> HDB/HDD	<input type="checkbox"/> KW	
<input type="checkbox"/> KS	<input type="checkbox"/> KSM	<input type="checkbox"/> HSC	<input type="checkbox"/> MP			
<input type="checkbox"/> SmartWash	<input type="checkbox"/> SW Plus	<input type="checkbox"/> JetWash	<input type="checkbox"/> JW Plus	<input type="checkbox"/> CW Plus		
<input checked="" type="checkbox"/> CompactLine	<input type="checkbox"/> ModulLine	<input type="checkbox"/> Vacs				

Software-Update



Steuerung der Pumpe "Wärmetauscher Vorlauf"

Es lag ein Software-Fehler bei der Ansteuerung der Pumpe "Wärmetauscher Vorlauf" vor. Dieser Fehler hatte zur Folge, dass das Speicherlade-Modul (SLM) nicht aufheizte. Durch ein Software-Update wird der Fehler behoben. Anlagen, die nach 01/2018 hergestellt wurden, sind von diesem Fehler nicht betroffen.

Software-Update

Control of the heat exchanger flow pump

There was a Software error when controlling the heat exchanger flow pump. This error resulted in the Boiler Loading System not heating up. A software update will fix the error. Systems manufactured after 01/2018 are not affected by this error.



Anlage / attachment **keine / none**

geprüft am / checked on:
22-03-2018

genehmigt von / approved by:
Christoph Nöldner